

TOHATSU
Feel the Wind™

件 名: サービスマニュアル訂正, 圧縮圧力
該当モデル: MFS 9.9/15/20E:

MFS9.9/15/20E サービスマニュアル No.003-21061-2 ページ 2-14、圧縮圧力に誤記がありました。
下記の通り訂正いたします。

ページ：2-14

