

Parts Bulletin



PB20-024 20/12/18


件 名: ティラハンドルキットの変更
 該当モデル: MFS 25/30C(W), MFS 40/50A(W)

ここに示された変更のとおり、お手元のパーツカタログ、サービスマニュアルを訂正下さい。

改良／変更理由							
☐	補強	☐	耐久性	☒	寸法 / 形状変更	☒	部品番号更新
☐	サービス性	☐	軽量化	☐	材質変更	☐	規制対応
☐	耐腐食性	☒	運転操作性	☐	部品共通化	☐	その他
備考：PTT スイッチ取付け位置変更、トーハツロゴ追加、キットパーツの構成部品変更							


〈識別〉

外観、部品番号にて識別してください。



No.5 3UR-63320-0

No.6 3UR-63193-0





互換性	A	B	C	D	●—●
部品 エンジン	旧 → 旧	旧 → 旧	旧 → 旧	旧 → 旧	セットでの互換あり
新 → 新	新 → 新	新 → 新	新 → 新	新 → 新	

Parts Bulletin



PB20-024 12/18/20

No.6 3UR-63025-0



〈部品〉

No.	部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性	モデル
1	ティラハンドルキット	3KYQ63000-2	3KYQ63000-3	1	B	MFS40/50A
2	ティラハンドルキット	3KYW63000-2	3KYW63000-3	1	B	MFS40/50A(W)
3	ティラハンドルキット	3NVQ63000-2	3NVQ63000-3	1	B	MFS25/30C
4	ティラハンドルキット	3NVW63000-2	3NVW63000-3	1	B	MFS30C(W)
5	ティラハンドルカバー	3GF-63320-0	3UR-63320-0	1	●	MFS25/30C(W) MFS40/50A(W)
6	グリップパーツキット	3GF-63193-0	3UR-63193-0	1		
7	スロットルシャフトキット	3GF-63062-0	3UR-63025-0	1		



互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 旧 新 新	部品 エンジン 旧 旧 新 新	部品 エンジン 旧 旧 新 新	部品 エンジン 旧 旧 新 新	セットでの 互換あり