

Service Bulletin



SB23-002 2023-02-24

件 名: ティラハンドルキットの変更


該当モデル: MFS 40/50A(W)

〈要旨〉

ハンドルの角度調整用として、ブラケット（No.3, 4）にネジ穴を加工し、ティラハンドルキットにスペーサ（No.5, 6）・スクリュ（No.7）を追加する。

〈識別〉

部品番号にて識別してください。



〈部品〉

No.	部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性		モデル
1	ティラハンドルキット	3KYQ63000-4	3KYQ63000-5	1		B	MFS 40/50A
2	ティラハンドルキット	3KYW63000-4	3KYW63000-5	1		B	MFS 40/50AW
3	ステアリングブラケットアッシ	3AHQ62000-0	3AHQ62000-1	1	●	B	MFS 40/50A
4	ステアリングブラケットアッシ	3AHW62000-0	3AHW62000-1	1	●	B	MFS 40/50AW
5	スペーサ	-	3VV-63025-0	1	●	-	MFS 40/50A(W)
6	スペーサ	-	3VS-63025-0	1	●	-	MFS 40/50A(W)
7	スクリュ	-	9216E3-0625	2	●	-	MFS 40/50A(W)



互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり