

Parts Bulletin



PB23-022 23/10/3

件 名: TOCS4.3"LCD ディスプレイ用リードワイヤ（ダイオード入り）の設定

該当モデル: MFS 25/30D, MFS 40/50A, MFS75/90/115/140A


ここに示された変更のとおり、お手元のパーツカタログ、サービスマニュアルを訂正下さい。

改良／変更理由				
☐ 補強	☐ 耐久性	☐ 寸法 / 形状変更	☐ 部品番号更新	
☐ サービス性	☐ 軽量化	☐ 材質変更	☐ 規制対応	
☐ 耐腐食性	☐ 運転操作性	☐ 部品共通化	☒ その他	
備考：				

〈要旨〉

TOCS4.3"LCD ディスプレイを2基掛けで使用するとき、下記の配線図（両方の船外機のキー操作とディスプレイの ON/OFF が連動する。）の様に接続した場合、どちらか一方の船外機をキー ON にすると、もう一方の船外機も ON 状態になってしまいます。

この誤作動を防止する為、ダイオード付きリードワイヤを新規設定します。



〈部品〉

No.	部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性	モデル
1	リードワイヤ	-	3SS-76049-0	1	-	MFS 25/30D, MFS 40/50A MFS 75/90/115/140A



互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり