


配布先: ☒サービスマネージャ ☒サービスマン ☒部品 ☐セールス ☐経理

フュエルポンプの変更

該当モデル: MFS 4A2/MFS 5A2/MFS 6A2 005816XD~
MFS 8A/MFS 9.8A 002966XD~

要旨: フュエルポンプ性能の向上を図りました。



重要: 上図のようにチェックバルブの取付位置が入れ代わります。ご注意ください。

識別:

No.	項目	特徴
1	本体	不滅インクマーク“B”を“C”に変更
2	チェックバルブ	ニトリルゴム製
3	チェックバルブ	プラスチック製
4	チェックバルブ	フッ素ゴム製

変更部品: お手持ちのパーツリストをご訂正ください。

No.	部品名	旧部品番号	新部品番号	Qty	互換性	新品推奨小売単価(円)	パーツリスト照合番号
1	フュエルポンプ Ass'y	3H6-04000-2	3H6-04000-3	1	A	4,200	4-14
2	チェックバルブ	3H6-04014-0	No.4 に変更	1	A	180	4-14-2
3	チェックバルブ	3H6-04044-0	変更なし	1	A	120	4-14-1
4	チェックバルブ	-	3H6-04014-1	1	A	180	-

互換性	A	B	C
旧	旧	旧	旧
新	新	新	新

2ST	2.5 3.5	
	4 5	
	6 8 9.8	
	9.9 15 18	
	25 30	
	40 50	
	60 70	
	80 90	
	115 120 140	

4ST	4	
	5	
	6	
	8	
	9.8	
	9.9	
	15	
	18	
	25	
	30	

TLDI	40	
	50	
	70	
	90	

その他	ALL	
	その他	