

Parts Bulletin



PB21-023 9/17/21

件 名: ECU ASSY の変更
該当モデル: MFS 25/30C: 012243BA～


ここに示された変更のとおり、お手元のパーツカタログ、サービスマニュアルを訂正下さい。

改良／変更理由						
☐	補強	☐	耐久性	☐	寸法 / 形状変更	☒ 部品番号更新
☐	サービス性	☐	軽量化	☐	材質変更	☐ 規制対応
☐	耐腐食性	☐	運転操作性	☐	部品共通化	☒ その他
備考：TOCS4.3"LCD Display エラー対策。関連文章 SB21-005						

〈識別〉


部品番号と ECU デカールにて識別してください。

- ・ ECU デカール



ソフト管理 No.

No.	旧	新	モデル
1	3NW14AA	3NW21AA	MFS 25C
2	3NV14AA	3NV21AA	MFS 30C



〈部品〉

No.	部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性	モデル
1	ECU アッシ (25)	3NW-06401-0	3NW-06401-1	1	B	MFS 25C
2	ECU アッシ (30)	3NV-06401-0	3NV-06401-1	1	B	MFS 30C



互換性	A	B	C	D	●●
部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり