

Service Bulletin



NO.SB18-003 2018-03-26

件 名:	ドレンプラグガスケットの材質変更			
該当モデル:	M 2.5A2/3.5A2	M 3.5B2	M 4C/5B	
	M 6B/8B/9.8B	M 9.9D2/15D2/18E2	M 25H/30H	
	M 40D2/50D2	M 60C/70C	M 90A2	
	M 115A2/140A2	MFS 2B/3.5B	MFS 5C/6C	
	MFS 8B/9.8B	MFS 9.9D/15D/20D		
	MFS 25B/30B	MFS 25C/30C	MFS 40A/50A	
	MD 40B2/50B2	MD 75C2/90C2	MD 115A2	


〈要旨〉

ガスケットの材質を変更し、気密性が向上しました。


また、ガスケットの変更に伴い締め付けトルクの変更が有ります。

〈識別〉

外観にて識別してください。




〈部品〉



色：茶色



色：灰色



部品名	旧部品番号	新部品番号	互換性	適用モデル
ガスケット	332-60006-0	←	A	共通




互換性	A	B	C	D	●●●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり

Service Bulletin



NO.18-003 2018-03-26

〈締め付けトルクの変更〉



番号	箇所	旧トルク値 [N・m]	新トルク値 [N・m]	適用モデル
1	ギヤケース、オイルプラグ	11-15	3-5	共通
2	ギヤケース、ウォータープラグ	11-15	3-5	適宜
3	ボルト(水圧計)	11-15	5-7	M 40/50D2, MD 40/50B2
4	ボルト、ウォーターウォッシャ	11-15	5-7	M 2.5A2/3.5A2/3.5B2, M 4C/5B MFS 2/3.5B, MFS 4/5/6C
5	ボルト(水圧計)	11-15	5-7	M 9.9D2/15D2/18E2
6	ウォータープラグ	11-15	3-5	MFS 25/30B (旧モデル)



互換性	A	B	C	D	●—●
部品 エンジン	部品 エンジン	部品 エンジン	部品 エンジン	部品 エンジン	セットでの 互換あり
旧 → 旧	旧 → 旧	旧 → 旧	旧 → 旧	旧 → 旧	
新 → 新	新 → 新	新 → 新	新 → 新	新 → 新	