

Service Bulletin



NO.SB18-007 2018-03-26

件 名: トップマウントリモートコントロールヘッド用サービス部品の設定
 該当モデル: MFS 40A/50A, MD 75C2/90C2, MD 115A2

〈要旨〉

トップマウントリモートコントロールヘッド用サービス部品の充実化を図り、新たにサービス部品の設定を行います。

〈識別〉

部品番号にて識別してください。

No.1 : ベゼルカバーキット



No.2 : ベゼルカバーキット



No.3 : ベゼルカバーキット



No.4 : フリースロットルボタン



No.5 : フリースロットルボタン



No.6 : ケーブルジョイントアッシ



互換性	A	B	C	D	
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり

Service Bulletin



NO.SB18-007 2018-03-26

No.7 : ニュートラルスイッチ
(リモートコント)



No.8 : PTT スイッチアッシ



No.9 : スペーサセット



No.10 : スペーサセット



互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	

セットでの
互換あり

Service Bulletin



NO.SB18-007 2018-03-26

〈部品〉

No.	部品名	新部品番号	個数	互換性						
				トップシング グル	3U3-84490-0	トップシ イン	3U3-84540-0	フラ ッシュ マウ ント	3U3-84600-0	セン ター コン ソール
1	ベゼルカバーキット	3U3-84541-0	1	●						
2	ベゼルカバーキット	3U6-84541-0	1			●				
3	ベゼルカバーキット	3U8-84541-0	1					●		●
4	フリースロットルボタン	3U3-84313-0	1	●		●				
5	フリースロットルボタン	3U8-84313-0	1					●		●
6	ケーブルジョイントアッシ	3U3-83710-0	1	●		●		●		●
7	ニュートラルスイッチ (リモートコント)	3U3-76086-0	1	●		●		●		●
8	PTT スイッチアッシ	3U3-72560-0	1	●		●		●		●
9	スパーサセット	3U3-84373-0	1	●						
10	スパーサセット	3U6-84373-0	1			●				



互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり