


件名：ドライブシャフトハウジング(L)の変更

該当モデル MFS 40/50A: 067016AF~

<要旨>

耐久性の向上のため、ドライブシャフトハウジングを変更しました。
この変更に伴い部品番号が変更されます。

<識別>



<部品>

部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性
ドライブシャフトハウジングアッシ (L)	3KYQ61030-0	3KYQ61030-1	1	B