

件名 : トップカウルシール、フロントフック、シーリングプレートの変更

該当モデル : M 9.9D2/15D2/18E2

織込み号機 : 015495AB~


＜要旨＞

トップカウルのシール性向上の為に、トップカウルシールを変更します。

また、トップカウルの締め代調整の為に、フロントフック及びシーリングプレートを変更します。


この変更に伴い、部品番号の変更があります。

<識別>



1. トップカウルシール(断面図)


よりフィッティングの良い形状に変更



		A		B		C		D			
		〈部品〉 〈エンジン〉		〈部品〉 〈エンジン〉		〈部品〉 〈エンジン〉		〈部品〉 〈エンジン〉			
互換性	旧品	旧品	旧品	旧品	旧品	旧品	旧品	旧品	旧品	セットでの互換あり	
	新品		新品		新品		新品		新品		


2. カウルフック

コーティングを廃止し、カウル取付時の締め代調整



3. シーリングプレート

アルミ板を廃止し、カウル取付時の締め代調整(シーリングプレートの反発力の軽減)



< 部品 >

部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性	
トップカウルアッシ	3M3Q67645-3	3M3Q67645-4	1	C	● ● ● ●
*トップカウルシール	3M3-67501-1	3LD-67501-0	1	C	
リコイルスタータアッシ	350-05000-1	350-05000-2	1	C	
*シーリングプレート	350-05116-0	350-05116-1	1	C	