

Service Bulletin



SB21-003 2021-03-02

件 名: シリアルナンバープレートのデカル化

該当モデル: MFS 2/2.5/3.5C, MFS 4/5/6D, MFS 6BZ/8B/9.8B, MFS 9.9/15/20E, MFS 25/30C
MFS 40/50A, MFS 75/90/115A

〈要旨〉

2021MY 以降（000000BA～）より、シリアルナンバープレートをデカル化します。
この変更に伴い、シリアルナンバーデカールの貼付け位置を変更しました。

〈識別〉


シリアルナンバーデカールの貼付け位置から識別して下さい。

旧



シリアルナンバープレート



新



シリアルナンバーデカル

〈貼付位置〉

MFS 2/2.5/3.5C





互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	

Service Bulletin



SB20-003 2021-03-02





MFS 4/5/6D



MFS 6BZ/8B/9.8B



MFS 9.9/15/20E





互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり

Service Bulletin





SB20-003 2021-03-02



MFS 25/30C



MFS 40/50A



MFS 75/90/115A



互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり