

Parts Bulletin



PB25-029 25/5/28

件 名: スタータモータアッシの変更

該当モデル: MFS 40/50A(W), MFS 75/90/115/140A(W): 014651BE～

ここに示された変更のとおり、お手元のパーツカタログ、サービスマニュアルを訂正下さい。

改良／変更理由							
☐	補強	☐	耐久性	☒	寸法 / 形状変更	☒	部品番号更新
☐	サービス性	☐	軽量化	☐	材質変更	☐	規制対応
☐	耐腐食性	☐	運転操作性	☐	部品共通化	☒	その他
備考: 取り付け、性能は変わらない。							

〈識別〉


部品番号又は外観にて識別してください。

旧



ラベルが異なる。

形状が異なる。



〈部品〉

No.	部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性	モデル
1	スタータモータアッシ	3KY-76010-1	3UR-76010-0	1	A	MFS 40/50A(W) MFS 75/90/115/140A(W)




互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり

Parts Bulletin



PB25-029 5/28/25



〈部品〉

No.	部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性	モデル
2	ブラシホルダ → ブラシホルダアッシ	3KY-76014-0	3UR-75014-0	1	C	MFS 40/50A(W) MFS 75/90/115/140A(W)
3	インターナルギヤ	3FW-76314-0	3UR-76314-0	3	C	MFS 40/50A(W) MFS 75/90/115/140A(W)
4	ピニオンアッシ	3FW-76015-0	3UR-76015-0	1	C	MFS 40/50A(W) MFS 75/90/115/140A(W)
5	プラネットギヤ	3FW-76317-0	3UR-76317-0	1	C	MFS 40/50A(W) MFS 75/90/115/140A(W)
6	ワッシャセット → ピニオンストップセット	3FW-76318-0	3UR-76324-0	1	C	MFS 40/50A(W) MFS 75/90/115/140A(W)
7	シフトレバーセット	3FW-76320-0	3UR-76320-0	1	C	MFS 40/50A(W) MFS 75/90/115/140A(W)
8	マグネットスイッチ	3FW-76321-0	3UR-76321-0	1	C	MFS 40/50A(W) MFS 75/90/115/140A(W)
9	ダストカバーセット → ダストカバー	3FW-76322-0	3UR-76325-0	1	C	MFS 40/50A(W) MFS 75/90/115/140A(W)



互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 新 新 → 旧	部品 エンジン 旧 → 新 新 → 旧	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり