

件名： サービスマニュアル記載内容の変更

該当モデル: MFS 40/50A

<要旨>

下記サービスマニュアルの記載内容に一部変更がありますので、ご案内いたします。

該当資料名	資料 No.	該当資料頁
MFS 40/50A	003-21066-0	6-33

<変更内容>

変更する内容を赤字で示します。

3. バックラッシュメジャリングツール②～⑦を取付けボルト M8 L=30mm⑧で締付ける。



ダイヤルゲージプレート①:

P/N. 3B7-72729-0

バックラッシュメジャリングツールキット:

P/N. **3B7-72234-1 *1**

バックラッシュメジャリングツールシャフト②:

P/N. 3B7-72723-0

バックラッシュメジャリングツールプレート③:

P/N. 3B7-72724-0

ナット④:

P/N. 3B7-72735-0

コーンディスクスプリング⑤:


P/N. 3B7-72734-0 (4pcs.)

メジャリングツールセットベース⑥:

P/N. 3KY-72245-0

O リング⑦:

P/N. 332-60002-0



*1 3B7-72234-0 ⇒ 3B7-72234-1

	A	B	C	D	
互換性	部品 エンジン 旧 新	部品 エンジン 旧 新	部品 エンジン 旧 新	部品 エンジン 旧 新	部品 エンジン 旧 新
	旧 → 新	旧 → 新	旧 → 新	旧 → 新	セットでの互換あり