

Parts Bulletin



PB21-002 21/3/2

件 名: プロペラシャフトハウジングの変更


該当モデル: MFS 25/30C: 035686BX～

ここに示された変更のとおり、お手元のパーツカタログ、サービスマニュアルを訂正下さい。


改良／変更理由							
☐	補強	☐	耐久性	☐	寸法 / 形状変更	☒	部品番号更新
☐	サービス性	☐	軽量化	☒	材質変更	☐	規制対応
☒	耐腐食性	☐	運転操作性	☐	部品共通化	☐	その他
備考：							

〈識別〉

部品番号にて識別してください。



旧



新



〈部品〉

No.	部品名	旧部品番号	新部品番号	個数	互換性	モデル
1	プロペラシャフトハウジング	346Q60101-8	346Q60101-9	1	B	MFS 25/30C
2	プロペラシャフトハウジング	346W60101-8	346W60101-9	1	B	MFS 30CW

※補用部品はランニングチェンジ

旧部品が送付される場合がありますが性能に問題はありません。



互換性	A	B	C	D	●—●
	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	部品 エンジン 旧 → 旧 新 → 新	セットでの 互換あり